



restart

$$sys := \{ Un = R1 \cdot i\delta 2 + U\delta \vartheta + R5 \cdot i\vartheta 2, Un = R2 \cdot i\kappa 2 + U\kappa \vartheta + R5 \cdot i\vartheta 2, i\vartheta 2 = i\delta 2 + i\kappa 2 \}$$

# Составляем систему уравнений токов транзистора T2

$$\{ Un = R1 i\delta 2 + U\delta \vartheta + R5 i\vartheta 2, Un = R2 i\kappa 2 + U\kappa \vartheta + R5 i\vartheta 2, i\vartheta 2 = i\delta 2 + i\kappa 2 \} \quad (1)$$

solve(sys, {i\delta 2, i\kappa 2, i\vartheta 2}) # Находим токи базы коллектора и эммитера T2

$$\begin{cases} i\delta 2 = -\frac{-R2 Un + R2 U\delta \vartheta - U\kappa \vartheta R5 + R5 U\delta \vartheta}{R2 R1 + R2 R5 + R1 R5}, & i\kappa 2 = -\frac{-R1 Un + R1 U\kappa \vartheta + U\kappa \vartheta R5 - R5 U\delta \vartheta}{R2 R1 + R2 R5 + R1 R5}, \\ i\vartheta 2 = -\frac{-R2 Un + R1 U\kappa \vartheta + R2 U\delta \vartheta - R1 Un}{R2 R1 + R2 R5 + R1 R5} \end{cases} \quad (2)$$

$$sys2 := \left\{ Un = R1 \cdot i\kappa 1 + U\delta \vartheta + R5 \cdot i\vartheta 1, i\vartheta 1 = i\delta 1 + i\kappa 1, i\delta 1 = \frac{i\kappa 1}{h21} \right\}$$

# Составляем систему уравнений токов транзистора T1

$$\left\{ Un = R1 i\kappa 1 + U\delta \vartheta + R5 i\vartheta 1, i\delta 1 = \frac{i\kappa 1}{h21}, i\vartheta 1 = i\delta 1 + i\kappa 1 \right\} \quad (3)$$

solve(sys2, {i\delta 1, i\kappa 1, i\vartheta 1}) # Находим токи базы коллектора и эммитера T1

$$\begin{cases} i\delta 1 = -\frac{-Un + U\delta \vartheta}{h21 R1 + R5 h21 + R5}, & i\kappa 1 = -\frac{h21 (-Un + U\delta \vartheta)}{h21 R1 + R5 h21 + R5}, \\ i\vartheta 1 = -\frac{(h21 + 1) (-Un + U\delta \vartheta)}{h21 R1 + R5 h21 + R5} \end{cases} \quad (4)$$

$$i\vartheta 2 := \frac{R2 Un - R1 U\kappa \vartheta - R2 U\delta \vartheta + R1 Un}{R2 R1 + R2 R5 + R1 R5}$$

$$\frac{R2 Un - R1 U\kappa \vartheta - R2 U\delta \vartheta + R1 Un}{R2 R1 + R2 R5 + R1 R5} \quad (5)$$

$$i\delta 1 := \frac{Un - U\delta \vartheta}{h21 R1 + R5 h21 + R5}$$

$$\frac{Un - U\delta \vartheta}{h21 R1 + R5 h21 + R5} \quad (6)$$

$$i\vartheta 1 := -\frac{(h21 + 1) (-Un + U\delta \vartheta)}{h21 R1 + R5 h21 + R5}$$

$$-\frac{(h21 + 1) (-Un + U\delta \vartheta)}{h21 R1 + R5 h21 + R5} \quad (7)$$

$$Un := 12 \quad \# Напряжение питания$$

$$12 \quad (8)$$

$$U\delta \vartheta := 0.63 \quad \# Падение напряжения БЭ$$

$$0.63 \quad (9)$$

$$U\kappa \vartheta := 0.05 \quad \# Падение напряжения КЭ$$

$$0.05 \quad (10)$$

$$RI := 22000$$

$$22000 \quad (11)$$

$$R2 := 2200$$

$$2200 \quad (12)$$

$$R5 := 100$$

$$100 \quad (13)$$

$$h2I := 100$$

$$\#` \text{Коэффициент усиления } T1 \\ 100 \quad (14)$$

$$R3 := 20000$$

$$20000 \quad (15)$$

$$R4 := 2000$$

$$2000 \quad (16)$$

$$Ur51 := i\vartheta_2 \cdot R5$$

$$\# \text{Падение напряжения на } R5 \text{ при низком сигнале на входе} \\ 0.5665367965 \quad (17)$$

$$Ur52 := i\vartheta_1 \cdot R5$$

$$\# \text{Падение напряжения на } R5 \text{ при высоком сигнале на входе} \\ 0.05196009230 \quad (18)$$

$$u\delta 11 := Ur51 + U\delta\vartheta$$

$$\#` \text{Напряжение на базе } T1 \text{ при включении} \\ 1.196536796 \quad (19)$$

$$u\delta 12 := Ur52 + U\delta\vartheta$$

$$\#` \text{Напряжение на базе } T1 \text{ при выключении} \\ 0.6819600923 \quad (20)$$

$$ir41 := \frac{u\delta 11}{R4}$$

$$\#` \text{Ток через резистор } R4 \text{ на момент включения} \\ 0.0005982683980 \quad (21)$$

$$ir42 := \frac{u\delta 12}{R4}$$

$$\#` \text{Ток через резистор } R4 \text{ на момент выключения} \\ 0.0003409800462 \quad (22)$$

$$U1 := u\delta 11 + (ir41 + i\delta 1)R3 \quad \# \text{ Напряжение включения} \\ 13.26479603 \quad (23)$$

$$U2 := u\delta 12 + (ir42 + i\delta 1)R3 \quad \# \text{ Напряжение выключения} \\ 7.604452288 \quad (24)$$