





У меня на двух машинах зеркало-регистраторы с двумя камерами, так вот задняя камера с 5 пинами, но друг к другу не подходят по одинаковым штекерам не работают, ,,5 пинов есть и отвод красного провода для подключения + заднего хода, чтоб включалась разметочные линии. НО штекер около камер хоть пятипиновый, но у одного адрес выпуклый как на фото автора, а второй внутрь...саму камеру не открывал еще. Одна камера дома, вторая 300км, заберу через неделю. Её могу разобрать. Вечером посмотрю с каким адресом -выпуклостью стоит у меня, напишу, попробую померить питание. зеркала с алиэкспрес, мое работает 3 года, 5 дюймов (антирадар, навигация, две камеры и всякая еще фигня) второе место во всё зеркала (регистратор на 2 камеры и задний ход с переключением на все зеркало при включении заднего хода).





Этот провод на фонари заднего хода





Помогите, кто сталкивался с такой распиновкой

