

Timer1 Module Техническая спецификация Errata

Разъяснения / исправления к паспорту:

В технических документациях устройств, перечисленных ниже, должны быть отмечены следующие пояснения и исправления. О любых проблемах с кремнием, связанных с модулем Timer1, будет сообщено в отдельных сообщениях об ошибках. Пожалуйста, проверьте веб-сайт Microchip для любых существующих проблем.

Device	Data Sheet	Device	Data Sheet	Device	Data Sheet	Device	Data Sheet
PIC12F609		PIC16F716	DS41206	PIC18F2321	DS39689	PIC18F6585	DS30491
PIC12HV609	DS41302	PIC16F737	DS30498	PIC18F4321		PIC18F6680	
PIC12F615		PIC16F747		PIC18F2331	DS39616	PIC18F8585	
PIC12HV615		PIC16F767		PIC18F2431		PIC18F8680	
PIC12F617		FIC 10F707		FIC 10F2431		FIC TOFOUOU	
PIC12F629	DS41190	PIC16F777		PIC18F4331		PIC18F24J10	DS39682
PIC12F675	D341190	PIC16F785	DS41249	PIC18F4431		PIC18F25J10	
PIC12F635		PIC16HV785	D341248	PIC18F2439	DS30485	PIC18F44J10	
PIC16F636	DS41232	PIC16F818	DS39598	PIC18F2539		PIC18F45J10	
PIC16F639		PIC16F819		PIC18F4439		PIC18F63J11	- DS39774
PIC12F683	DS41211	PIC16F870	Desoreo	PIC18F4539		PIC18F64J11	
PIC14000	DS40122	PIC16F871	DS30569	PIC18F2455		PIC18F65J11	
PIC16C62A		PIC16F872	DS30221	PIC18F2550	DS39632	PIC18F83J11	
PIC16C63	DS30234	PIC16F873	DS30292	PIC18F4455		PIC18F84J11	
PIC16C64A		PIC16F874		PIC18F4550		PIC18F85J11	
PIC16C65A		PIC16F876		PIC18F2480	DS39637	PIC18F63J90	DS39770
PIC16C66		PIC16F877		PIC18F4480		PIC18F64J90	
PIC16C67		PIC16F873A		PIC18F4580		PIC18F65J90	
PIC16C62B	DS35008	PIC16F874A	DS39582	PIC18F2510	DS39636	PIC18F83J90	
PIC16C72A		PIC16F876A		PIC18F2610		PIC18F84J90	
PIC16C63A	DS30605	PIC16F877A		PIC18F4510		PIC18F85J90	
PIC16C65B		PIC16F882	DS41291	PIC18F4610		PIC18F65J10	- DS39663
PIC16C73B		PIC16F883		PIC18F2520	DS39631	PIC18F65J15	
PIC16C74B		PIC16F884		PIC18F4520		PIC18F66J10	
PIC16C72	DS30390	PIC16F886		PIC18F2585	DS39625	PIC18F66J15	
PIC16C73A		PIC16F887		PIC18F2680		PIC18F67J10	
PIC16C74A		PIC16F913	DS41250	PIC18F4585		PIC18F85J10	
PIC16C76		PIC16F914		PIC18F4680		PIC18F85J15	
PIC16C77		PIC16F916		PIC18F2620	DS39626	PIC18F86J10	
PIC16C745	DC44104	PIC16F917		PIC18F4620		PIC18F85J15	
PIC16C765	DS41124	PIC16F946				PIC18F87J10	

Device	Data Sheet	Device	Data Sheet	Device	Data Sheet	Device	Data Sheet
PIC16C773	DS30275	PIC17C42A	DS30412	PIC18F4685	DS39761	PIC18F65J50	DS39775
PIC16C774		PIC17C43		PIC18F6390	DS39629	PIC18F66J50	
PIC16C923	D020444	PIC17C44		PIC18F6490		PIC18F66J55	
PIC16C924	DS30444	PIC17C752		PIC18F8390		PIC18F67J50	
PIC16C925	DS39544	PIC17C756A		PIC18F8490		PIC18F85J50	
PIC16C926	D339344	PIC17C762		PIC18F6520		PIC18F85J55	
PIC16F72	DS39597	PIC17C766		PIC18F6620		PIC18F87J50	
PIC16F73		PIC18C242		PIC18F6720	DS39609	PIC18F66J11	DS39778
PIC16F74	DC20225	PIC18C252	Desouse	PIC18F8520	_ D339009	PIC18F66J16	
PIC16F76	DS30325	PIC18C442	DS39026	PIC18F8620		PIC18F67J11	
PIC16F77		PIC18C452		PIC18F8720		PIC18F86J11	
PIC16F87	DC20407	PIC18C601	DS39541	PIC18F6525		PIC18F86J16	
PIC16F88	DS30487	PIC18C801		PIC18F6621	DS39612	PIC18F87J11	
PIC16F610		PIC18C658	DS30475	PIC18F8525		PIC18F66J60	DS39762
PIC16HV610	DS41288 DS40044	PIC18C858		PIC18F8621		PIC18F66J65	
PIC16F616		PIC18F242	DS39564	PIC18F6527	DS39646	PIC18F67J60	
PIC16HV616		PIC18F252		PIC18F6622		PIC18F86J60	
PIC16F627A		PIC18F442		PIC18F6627		PIC18F86J65	
PIC16F628A		PIC18F452		PIC18F6722		PIC18F87J60	
PIC16F648A		PIC18F248	DS41159	PIC18F8527		PIC18F96J60	
PIC16F630	DS40039	PIC18F258		PIC18F8622		PIC18F96J65	
PICF676		PIC18F458		PIC18F8627		PIC18F97J60	
PIC16F631	DS41262	PIC18F1220	DS39605	PIC18F8722			
PIC16F677		PIC18F1320					
PIC16F685		PIC18F1230	DS39758				
PIC16F687		PIC18F1330					
PIC16F689		PIC18F2220	D020500				
PIC16F690		PIC18F2330					
PIC16F684	DS41202	PIC18F4220	DS39599				
PIC16F688	DS41203	PIC18F4320					

1. Асинхронный Счетчик

Когда Timer1 запускается или обновляется, таймер должен видеть спадающий фронт от внешнего источника тактовых импульсов, прежде чем нарастающий фронт сможет увеличить счетчик. Если запись в TMR1H и TMR1L не завершена, когда внешний тактовый импульс все еще высок, Timer1 пропустит подсчет первого тактового импульса после обновления.

При использовании внешнего кристалла ширина импульса от нарастающего до падающего фронта зависит от температуры и может уменьшаться с ростом температуры. В результате таймер может потребовать дополнительного колебания для переполнения.

Примеры кода приведены для затронутых устройств:

- PIC12/14/16/17 устройства Пример 1 и Пример 2
- РІС18 устройства Пример 3

Оба примера включают код для ожидания увеличения Timer1 в два раза между метками RTCisr и Update.

В устройствах PIC18 невозможно надежно обновить Timer1 в прерывании с низким приоритетом. Высокоприоритетное прерывание может произойти в любое время и неожиданно задержит обновление TMR1.

Устройства PIC18 также включают в себя Timer3, который функционально идентичен Timer1.

Обходное решение

Переключая Timer1 на основной генератор системы после перезагрузки, таймер гарантирует, что таймер увидит падающий фронт перед переключением на внешний источник синхронизации.

Поскольку время от переполнения Timer1 до перезагрузки зависит от приложения, дождитесь увеличения таймера, прежде чем начинать последовательность перезагрузки. Это гарантирует, что таймер не пропустит передний фронт во время перезагрузки. Время смены источника синхронизации является критическим и подробно описано в Примере 1 и Примере 2.

ПРИМЕР 1: ПРИМЕР КОДА РІС12 / 14/16/17 ДЛЯ 1 СЕКУНДНОГО ПЕРИОДА С ОСЦИЛЛЯТОРОМ 32,786 КГЦ

BTFSC	TMR1L,0	
GOTO	\$-1	
BTFSS	TMR1L,0	
GOTO	\$-1	;Таймер только что увеличился, за 31 мкс до следующего переднего
		фронта, чтобы завершить перезагрузку
pdate:		
BCF	T1CON, TMR1CS	;Выберите системные часы для Timer1
BSF	TMR1H,7	;Старший байт Timer1 0x80
BCF	T1CON, TMR1ON	;Таймер1 выключен
BSF	T1CON, TMR1C	;Выберите внешний кристалл
BSF	T1CON, TMR1ON	;Таймер 1 включен
<u> </u>		

ПРИМЕР 2: ПРИМЕР КОДА РІС12/14/16/17 ДЛЯ ПЕРИОДОВ, ОТЛИЧНЫХ ОТ 1-СЕКУНДНЫХ ИЛИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОСЦИЛЛЯТОРА, ОТЛИЧНОГО ОТ 32,768 КГЦ

```
BTFSC
         TMR1L, 0
GOTO
         $-1
BTFSS TMR1L, 0
COTO
        S-1
                            ;Таймер только что увеличился, за 31 мкс до
                            следующего переднего фронта, чтобы завершить
                            перезагрузку.
BCF
        T1CON, TMR1CS
                            ;Выбор системного времени для Timer1.
        TMR1, W
MOVF
                            ;Пример младшего байта Timer1 перед приращениями.
ADDWF TMR1 Reload lo, F
                            ;Добавить значение перезагрузки для младшего байта
BTFSC STATUS, C
                            ;если это генерирует перенос, то
        TMR1 Reload hi, F
INCF
                            ;измените значение перезагрузки для старшего байта.
MOVF
        TMR1 Reload hi, W
                            ;Перезапуск старшего байта Timer1.
MOVWF
        TMR1H
MOVF
        TMR1 Reload lo, W
                            ;Перезапуск Timerl младшего байта.
MOVW
        TMR1L
       T1CON, TMR1ON
BCF
                            ;Таймер1 выключен
        T1CON, TMR1CS
BSF
                            ; Выберите внешний кристалл
BSF
        T1CON, TMR1ON
                            ;Таймер 1 включен
Обязательное время последовательности кода для инструкций.
```

ПРИМЕР 3: РІС18 ВЫСОКОПРИОРИТЕТНОЕ ПРЕРЫВАНИЕ, СТАНДАРТНАЯ НАСТРОЙКА

```
HIntVector code 0x0008 ; (3-4Tcy), фиксированная задержка прерывания
    goto
           HighISR
                             ; (3Tcy) перейти к высокоприоритетному коду ISR
            code
                             ; незащищенное кодовое пространство
HighISR:
   btfss PIR1, TMR1IF ; (1Tcy) TMR1 переполнен?
                             ; (2Тсу) Нет, проверьте другой источник прерывания
  Вставьте следующие 4 строки кода, когда TMR1 не может быть надежно
   обновлен до того, как тактовый импульс станет низким
RTCisr:
   btfsc TMR1L,0 ; дождитесь, пока TMR1L <0> станет понятным bra $-2 ; может быть уже ясно (циклы от 0 до 30,5 мк btfss TMR1L,0 ; дождитесь, когда TMR1L <0> станет установленным bra $-2 ; (цикл. за 30,5 ыс)
                                  может быть уже ясно (циклы от 0 до 30,5 мкс)
                             ; (цикл за 30,5us)
Если обновление TMR1 может быть завершено до того, как
тактовый импульс станет низким, начните обновление здесь
Update:
   bsf TMR1H,7
                             ; перезагрузить для следующего 1 секундного переполнения
    bcf PIR1,TMR1IF ; очистить флаг incf Seconds,F ; запись вторая
    retfie FAST
NextISR:
                             ; Еще один источник прерываний ...
                              ; код для других прерываний, если необходимо
retfieFAST
```