


УСТАНОВКА

Схема заземления

На следующей схеме показан пример заземления компонентов в системе плазменной резки.



- 1

Стол для резки
- 2

Портал
- 3

Системы плазменной резки
- 4

Шина заземления стола
- 5

Шина заземления портала
- 6

Подъемник системы регулировки высоты резака
- 7

Пульт удаленного высокочастотного генератора (не на всех системах).
Подключите к шине заземления стола.
- 8, 9

Компоненты системы, такие как дозировочная система, система управления подачей газа или система выбора
- 10

Масса ЧПУ
- 11

Модуль системы регулировки высоты резака
- 12

Компоненты системы, такие как охладитель или радиатор
- 13

Заземление постоянного тока